

道路整備等対策実施箇所(R1年度)

No.	学校名	危険箇所	状況・危険内容	対策案	事業主体	区分
1	富野 保育園	富野小前交差点	横断歩道部に車止めがないため待機中の子供に車が追突する恐れがある。	防護柵等安全対策	岐阜県 美濃土木事務所	新規
2	小金田 保育園	金竜小学校東道路	路肩部歩行者帯が狭く側溝に蓋がないため危険である。	側溝蓋の設置	関市	新規
3	富岡 保育園①	岩下交差点	横断歩道部に車止め及び一部防護柵がないため待機中の子供に車が追突する恐れがある。	防護柵等安全対策	岐阜県 美濃土木事務所	新規
4	富岡 保育園②	肥田瀬交差点	横断歩道部に車止めがないため待機中の子供に車が追突する恐れがある。	防護柵等安全対策	岐阜県 美濃土木事務所	新規
5	富岡 保育園③	東山交差点	交差点部に防護柵がないため危険である。	防護柵等安全対策	関市	新規
6	関 保育園①	山王橋付近	吉田川防護柵との間に隙間があり危険である。	防護柵の設置	関市	新規
7	関 保育園②	円保橋付近	歩道部が狭く防護柵がないため、子供が車と接触する恐れがある。	防護柵の設置	関市	新規
8	松溪 保育園	千年町	横断歩道部に防護柵がないため危険である。	防護柵等安全対策	関市	新規
9	安桜 保育園	宝山町	南北の道路がお散歩コースになっているが東西道路の車のスピードが速く危険である。	カラー舗装(赤色)	関市	新規
10	倉知 保育園	倉知用水沿い	防護柵の高さが低く下部にも隙間があるため危険である。	防護柵の設置	関市	新規

道路整備等対策実施箇所(R1年度)

No.	学校名	危険箇所	状況・危険内容	対策案	事業主体	区分
11	西部 保育園①	西部保育園南道路	区画線が消えかかっており、子供が車と接触する恐れがある。	区画線の設置	関市	新規
12	西部 保育園②	太陽理化工業北交差点	横断歩道がないため横断が困難であり、事故につながる恐れがある。	横断歩道及び待ち場の設置	関市 公安委員会	新規
13	むげがわ 保育園	武芸川西グラウンド前	付近に横断歩道がなく園児たちが西側の交差点まで大回りをして道路を横断している。	横断歩道の設置	岐阜県 美濃土木事務所 公安委員会	新規
14	武儀やまゆり 保育園	まりやオート商会前	車の走行速度が速く危険を感じる。	注意喚起看板(歩行者注意)の設置	岐阜県 美濃土木事務所	新規
15	上之保 保育園①	和田野橋付近	横断歩道部がカーブの為、視認性が悪く危険である。	路面標示(注意喚起)の設置	岐阜県 美濃土木事務所	新規
16	上之保 保育園②	和田野バス停西	歩車道境界部に段差があり危険である。	防護柵の設置	岐阜県 美濃土木事務所	新規
17	板取めばえ 保育園	保育園～板取事務所間道路	側溝蓋がなく危険である。	側溝蓋の設置	岐阜県 美濃土木事務所	新規
18	わかくさ保育 所	中濃病院前交差点	信号サイクルが短いため、東西方向横断歩道において、横断しきれない可能性がある。	信号サイクルの見直し及び防護柵等安全対策	関市 公安委員会	新規
19	上之保 小	萬香美橋付近横断歩道	横断歩道手前で車が停止しないため危険である。	路面標示(注意喚起)の設置	岐阜県 美濃土木事務所	新規
20	富野 小	中屋敷公民館消防小屋前	付近に横断歩道がないため横断が困難であり、事故につながる恐れがある。	横断歩道及び待ち場の設置	岐阜県 美濃土木事務所 公安委員会	60

道路整備等対策実施箇所(R1年度)

No.	学校名	危険箇所	状況・危険内容	対策案	事業主体	区分
21	富野中	小野川橋～富野中 農道	用水路沿いに防護柵がなく危険である。	防護柵の設置	関市	新規
22	富岡小	東新東公園から東	用水路沿いに防護柵がなく危険である。	路肩歩行帯の確保及びグリーンベルトの設置	関市	新規
23	旭ヶ丘小	円保通2丁目 ファミマ～文化通り	交差点部に防護柵などがなく待機中の子供に車が追突する恐れがある。	防護柵等安全対策	関市	新規
24	桜ヶ丘小	豊岡町2丁目 交差点北	交差点部に防護柵などがなく待機中の子供に車が追突する恐れがある。	防護柵等安全対策	関市	新規
25	洞戸小	洞戸市場 小学校南西	洞戸橋から東進してくる車が、交差点北西角をショートカットして左折する。	歩道延伸	岐阜県 美濃土木事務所	新規
26	寺尾小	寺尾小北側	白線があるが、歩道としては不十分で、川に落下する危険がある。	車道幅減少及びグリーンベルト設置	関市	91
27	武芸小	武芸川町桶森地内 岐阜バス路線道	道幅が狭く、歩道が十分に確保されていない。	路面標示(注意喚起)の設置	関市	新規
28	緑ヶ丘中	北福野町1丁目～2丁目間 三叉路付近	通学時に車の交通量が多くスピードも速い。道路が狭い上に交差点の見通しも悪い。	グリーンベルトの設置	関市	新規
29	小金田中	県道上白金真砂線～ 溝口下白金線交差点	朝タラッシュ時に、横断歩道手前で停止しない車が多い。	注意喚起看板(横断者注意)の設置	岐阜県 美濃土木事務所	新規
30	金竜小	上白金 小学校北門から東方面	下校時間帯に車両の通行が多いが路肩スペースがなく危険である。	側溝及びグリーンベルトの設置	関市	新規