

No	学校名/自治会名	路線名	危険箇所	状況	対策案	事業主体
1	田原小	幹2-21号線	大杉地内通学路(東西道路)	道幅が狭く、車と接触する恐れや田に落ちる危険がある。	歩道・路側帯のグリーンベルト塗装	関市
2	桜ヶ丘中	幹2-26号線	津保川橋の歩道	橋の歩道に縁石等がなく歩行者や自転車が車道に出てしまうことも予想されるため危険である。	ガードパイプ設置	関市
3	桜ヶ丘小	1-487号線	春里町2丁目・弥生町2丁目の南側道路	車の速度が速く、路側帯に寄って走行する車が多く危険である。	歩道・路側帯のグリーンベルト塗装	関市
4	上肥田瀬自治会	幹2-14号線	肥田瀬用水北側市道	フェンスの強度が弱く、下部に隙間があり危険である。	転落防止柵設置	関市
5	安桜小	幹2-57号線	関駅東側市道	道路が狭く、車両と児童が接触する危険がある。	歩道・路側帯のグリーンベルト塗装	関市
6	豎切町自治会	1-184号線	わかくさ歯科～(株)ヤマベイ	道路が狭く、車両と児童が接触する危険がある。	歩道・路側帯のグリーンベルト塗装	関市
7	緑ヶ丘中	幹1-27号線	関市山王通1丁目付近	歩道はあるが横断歩道がなく危険である。	横断歩道設置及び交差点内の安全対策	岐阜県公安委員会 関市
8	瀬尻小	3-167号線	小瀬長池町地内	抜け道利用が多く、交差点内の見通しが悪いため危険である。	交差点内カラー塗装	関市
9	小瀬区	3-156号線	瀬尻小学校東側市道	抜け道利用や送迎等の交通量が多く危険である。	路面標示設置	関市
10	金竜小・上白金地区	6-385号線	上白金公民館前交差点	昨年度も児童が巻き込まれる事故が発生しており危険である。	路面標示設置・交差点表示設置	関市
11	富野小	(一) 富加美濃線	長坂交差点	交差点内での事故が多発しており危険である。	路面標示設置	岐阜県美濃土木事務所
12	上之保小	(主) 美濃加茂和良線	萬香美橋	スピードを出して通る車が多く危険である。	注意看板の移設・路面標示設置	岐阜県美濃土木事務所
13						
14						
15						
16						