

地下水モニタリング水質検査結果(六価クロム)

井戸番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
モニタリング検査実施者	岐阜県	岐阜県	岐阜県	岐阜県	関市	関市	関市	関市
井戸所在地	関市旭ヶ丘1丁目	関市仲町	関市大平町1丁目	関市富本町	関市西旭ヶ丘	関市大平町2丁目	関市吾妻町	関市大平町3丁目
六価クロム(mg/l) (採水年月日)	3.2 (H22.7.28)	1.9 (H22.7.28)	0.13 (H22.7.28)	0.17 (H22.7.30)	0.70 (H22.8.4)	0.37 (H22.8.4)	0.05 (H22.8.4)	0.04未満(H22.8.4)
	2.8 (H23.8.25)	2.0 (H23.8.25)	0.04未満(H23.8.25)	0.23 (H23.8.25)	—	0.67 (H23.8.29)	0.10 (H23.8.29)	0.04未満(H23.8.29)
	2.9 (H24.8.28)	1.3 (H24.8.27)	—	0.07 (H24.8.29)	—	0.74 (H24.8.27)	0.11 (H24.8.27)	0.04未満(H24.8.27)
	3.2 (H25.8.27)	1.8 (H25.8.27)	—	0.30 (H25.8.27)	—	0.67 (H25.8.23)	0.06 (H25.8.23)	—
	4.0 (H26.7.30)	1.8 (H26.7.30)	—	0.45 (H26.7.30)	—	0.47 (H26.7.30)	0.08 (H26.7.30)	—
	1.3 (H27.8.25)	0.89 (H27.8.25)	—	0.14 (H27.8.25)	—	0.31 (H27.8.24)	0.04未満(H27.8.24)	—
	1.7 (H28.8.30)	0.99(H28.8.30)	—	0.25 (H28.8.30)	—	0.36 (H28.8.22)	0.04未満(H28.8.22)	—
	1.1(H29.9.27)	0.80(H29.9.27)	—	0.17(H29.9.26)	—	0.22(H29.8.23)	0.04未満(H29.8.23)	—
	1.1(H30.8.27)	0.68(H30.8.27)	—	0.21(H30.8.27)	—	0.19(H30.8.2)	0.04未満(H30.8.2)	—
	—	0.57(R1.8.26)	—	0.21(R1.8.26)	—	0.20(R1.8.26)	0.04未満(R1.8.26)	—
	0.93(R2.7.29)	0.49(R2.7.29)	—	0.24(R2.7.29)	—	0.34(R2.8.24)	0.04未満(R2.8.24)	—
	0.83(R3.9.30)	0.41(R3.9.30)	—	0.17(R3.9.30)	—	0.28(R3.8.23)	0.04未満(R3.8.23)	—
	0.43(R4.10.25)	0.42(R4.10.25)	—	0.19(R4.10.25)	—	0.20(R4.8.22)	0.04(R4.8.22)	
備考	令和元年度採水箇所立ち入り不可のため未実施。		平成24年度より採水不能のため未測定。		平成23年度より井戸廃止のため未測定。			平成25年度より井戸廃止のため未測定。

六価クロムの環境基準値、0.02mg/l以下(R4.4.1~)
(※R4.4.1以前の基準値、0.05mg/l以下) 【黄色は基準超過】