


①

田原小  
大杉地内通学路(東西道路)

道幅が狭く、車と接触する恐れや田に落ちる危険がある。



②

桜ヶ丘中  
津保川橋の歩道

橋の歩道に防護柵がなく歩行者や自転車が車道に出てしまうことも予想されるため危険である。




③

桜ヶ丘小

春里町2丁目・弥生町2丁目の南側道路

車の速度が速く、路側帯に寄って走行する車が多く危険である。



④

上肥田瀬自治会

肥田瀬用水北側市道

フェンスの強度が弱く、下部に隙間があり危険である。





⑤

安桜小  
関駅東側市道

道路が狭く、車両と児童が接触する危険がある。



⑥

豎切町自治会  
わかさ歯科～(株)ヤマベイ

道路が狭く、車両と児童が接触する危険がある。



⑦

緑ヶ丘中  
関市山王通1丁目付近



歩道はあるが横断歩道がなく危険である。



⑧

瀬尻小  
小瀬長池町地内



抜け道利用が多く、交差点内の見通しが悪いため危険である。





⑨

小瀬区  
瀬尻小学校東側市道

抜け道利用や送迎等の交通量が多く危険である。



路面標示設置

⑩

金竜小・上白金地区  
上白金公民館前交差点

昨年度も児童が巻き込まれる事故が発生しており危険である。



路面標示設置  
交差点表示設置

⑪

富野小  
長坂交差点

交差点内での事故が多発しており危険である。



⑫

上之保小  
萬香美橋

スピードを出して通る車が多く危険である。

